

Bobinas de encendido

Listado de códigos reemplazados



CÓDIGO ANTERIOR	CÓDIGO REEMPLAZO	CÓDIGO ANTERIOR	CÓDIGO REEMPLAZO	CÓDIGO ANTERIOR	CÓDIGO REEMPLAZO
BI0017MM	BI0017MMA	BI1029MMR	BI0051MMA	BI0093MM	BI0026MMA
BI0021MM	BI0021MMA	BI1038MMR	BI0117MMAA	BI1042MMR	BI0146MMAA
BI0106MM	BI0042MMA	BI1003MM	BI0067MMA	BI1011MMR	BI0027MMA
BI005SSMR	BI0020MMA	BI1002MM	BI0078MMAA	BI0034MM	BI0033MMA
BI1019MMR	BI0074MMAA	BI1005MM	BI0171MMA	BI1007MMR	BI0101MMA
BI0094MM	BI0014MMA	BI1018MMR	BI0105MMA	BI0011MM	BI0011MMA
BI0015MM	BI0015MMA	BI1006MMR	BI0058MMAA	BI1052MMR	BI0140MMA
BI0084MM	BI0071MMA	BI1041MMR	BI0148MMA	BI0024MMR	BI0110MMA
BI1020MMR	BI0100MMA	BI1021MMR	BI0103MMA	BI1016MMR	BI0044MMA
BI1040MMR	BI0116MMA	BI0078MMR	BI0038MMA	BI1062MMR	BI0141MMA
BI1024MMR	BI0108MMA	BI1037MMR	BI0118MMA	BI0085MM	BI0069MMAA
BI0051MM	BI0036MMA	BI0099MM	BI0035MMA	BI1013MMR	BI0060MMA
BI1048MMR	BI0170MMA	BI1034MMR	BI0075MMAA	BI0057MM	BI0057MMA
060780002010	0780002010A	BI0013MM	BI0013MMA	060708149010	BI0041MMA
BI0016MM	BI0016MMA	BI1039MMR	BI0109MMA	BI1000MM	BI0068MMAA
BI0026MMR	BI0114MMA	BI1036MMR	BI0136MMA	060705604010	BI0019MMA
BI0095MM	BI0111MMA	BI1044MMR	BI0028MMA	BI0081MM	BI0022MMA
BI0097MM	BI0023MMA	BI1004MM	BI0076MMAA	BI1014MMR	BI0032MMA
BI0083MM	BI0031MMA	BI1010MMR	BI0029MMA	BI0027MMR	BI0115MMA
BI0012MM	BI0012MMA	BI1023MMR	BI0164MMA	BI0058MMR	BI0030MMA
BI1008MMR	BI0077MMA	BI1035MMR	BI0135MMA		
BI0092MM	BI0043MMA	BI0093BMMR	BI0102MMA		

Código	Código MM	Figura	Aplicación	Precio s/iva	Precio c/iva
180600-0	BI0013MM REEMPLAZO BI0013MMA		Chevrolet Corsa 1,6 8v 4 Pines	\$ 105.458,90	\$ 127.605,27
180601-0	BI0097MM REEMPLAZO BI0023MMA		Chevrolet Astra 1,8i/2,0i d/1997 Chevrolet S-10 2,2 Chevrolet Vectra 2,2 16v	\$ 71.623,06	\$ 86.663,90
180602-0	BI1003MM REEMPLAZO BI0067MMA		Chevrolet Agile 1,4 8v	\$ 127.545,33	\$ 154.329,85
180603-0	BI0106MM REEMPLAZO BI0042MMA		Chevrolet Aveo 1,6 Chevrolet Classic 1,4 Suzuki Fun 1,0 / 1,4 3 Pines	\$ 76.797,50	\$ 92.924,98
180604-0	BI1008MM REEMPLAZO BI0077MMA		Chevrolet Onix 04/2013> Chevrolet Prisma 1,4 8v 04/2013>	\$ 68.330,81	\$ 82.680,28
180605-0	BI1023MM REEMPLAZO BI0164MMA		Chevrolet Cruze II 1,4 AT Chevrolet Cruze II 1,4 MT	\$ 83.351,44	\$ 100.855,24
180609-0	BI1035MM REEMPLAZO BI0135MMA		Chery Tiggo F1 2,0 16v 2008/2012 Chery Tiggo F2 2,0 16v Chery Tigo F3 2,0 16v 2016>	\$ 70.200,69	\$ 84.942,83
180610-0	BAE800F REEMPLAZO 0780002010A 60780002010		Fiat Palio - Siena 1,6 Spi Fiat Tempra 2,0 Mpi Fiat Uno Mille	\$ 33.467,25	\$ 40.495,37
180611-0	BAE920AX 60792001010		Fiat Palio - Siena 1,6 16v	\$ 190.066,84	\$ 229.980,87
180612-0	BI0094MM REEMPLAZO BI0014MMA		Fiat Palio 1,3 Mpi 8v (00/05) Fiat Palio - Siena motor Fire 16v	\$ 65.708,08	\$ 79.506,78
180613-0	BI1004MM REEMPLAZO BI0076MMA		Fiat Doblo Fiat 500 Fiat Uno Way	\$ 191.523,59	\$ 231.743,54
180613-5	BI1006MM REEMPLAZO BI0058MMA		Fiat Grand Siena 16v E-Torque Fiat Idea 1,6 16v - Mobi (Fire 1,0) Palio - Siena 1,6 16V E-Torque Punto 1,6 16v E-Torque Strada Adventure 1,6 16v	\$ 70.876,18	\$ 85.760,18

Código	Código MM	Figura	Aplicación	Precio s/iva	Precio c/iva
180614-0	BI1007MM REEMPLAZO BI0101MMA		Fiat Linea 1,8 16v E-Torque 04/11> Fiat Linea 1,9 01/09>	\$ 75.501,16	\$ 91.356,40
180614-5	BI1022MM		Fiat 500 1,4 16v Fire - Fire Evo Fiat Doblo 1,4 16v	\$ 80.826,09	\$ 97.799,57
180616-0	BI1037MM REEMPLAZO BI0118MMA		Fiat Toro 1,8 16v E-Torq Fiat Tipo 1,6 16v E-Torq Jeep Renegade 1,8 16v E-Torq	\$ 70.263,30	\$ 85.018,59
180615-0	BI1038MM REEMPLAZO BI0117MMA		Fiat Argo / Cronos 1,3 8v Firefly Fiat Uno Way 1,3 Mpi 8v	\$ 66.314,23	\$ 80.240,22
180620-0	BI0067MM		Peugeot 306 - 406 FICHA NEGRA	\$ 249.029,89	\$ 301.326,17
180621-0	BI0099MM REEMPLAZO BI0035MMA		Peugeot 106 - 206 - 207 Peugeot Partner Peugeot 306 - 307	\$ 150.690,11	\$ 182.335,03
180622-0	BI0083MM REEMPLAZO BI0031MMA		Peugeot 206 1,6 16v TU5JP4 Peugeot 207 1,6 16v Peugeot 307 1,6 16v	\$ 171.795,28	\$ 207.872,29
180623-0	BI1005MM REEMPLAZO BI0071MMA		Peugeot 207 1,6 (5FW) Peugeot 308 1,6 (5FX) BMW 120 - 323 - 325 Mini Cooper 1,6	\$ 84.965,80	\$ 102.808,62
180624-0	BI0051MM REEMPLAZO BI0036MMA		Citroen C-3 1,4i Peugeot 106 1,4 / 206 1,4 / 306 1,4 Partner 1,4i / FICHA GRIS	\$ 119.089,90	\$ 144.098,78
180625-0	BI0048MM		Citroen C-3 / C3 Aircroos 1,6 16v Peugeot 208 / 308 1,6 16v Peugeot 2008 / 3008 1,6 16v VVTI	\$ 252.447,81	\$ 305.461,85
180626-0	BI0095MM REEMPLAZO BI0111MMA		Citroen C-4 2.0 16v Peugeot 307 2.0 Peugeot 308 2,0 16v (EW10A)	\$ 244.262,72	\$ 295.557,89
180630-0	BI005SSM REEMPLAZO BI0020MMA		Ford ka 1,6 Mpi Ford Focus 1,8 / 2,0 01> Ford Ecosport Rocam	\$ 69.257,67	\$ 83.801,78
180631-0	BI0084MM REEMPLAZO BI0071MMA		Ford Fiesta 1,6 Rocam Ford Fiesta Kinetic 1,6 16v Ford Focus II 1,6 Zetec Rocam Ford Ka 1,6 Rocam	\$ 74.008,66	\$ 89.550,48

Código	Código MM	Figura	Aplicación	Precio s/iva	Precio c/iva
180632-0	BI1020MM REEMPLAZO BI0100MMA		Focus 2 - Duratec Ti-VCT - Sigma Fiesta Kinetic - 1,6L Ti-VCT Durat Ecosport 12 - Sigma 1.6 16v Focus 3 - Duratec Ti-VCT Sigma	\$ 64.707,04	\$ 78.295,52
180633-0	BI1041MM REEMPLAZO BI0148MMA		Ecosport 2,0 Gdi Focus III 2,0 Gdi Kuga / Mondeo 2,0 Gdti Ecoboost S-Max 2,0 Gdti Ecoboost	\$ 74.823,36	\$ 90.536,27
180640-0	BI0021MM REEMPLAZO BI0021MMA		Renault Clio 1,6 Mpi Renault Kangoo 16v Renault Sandero 16v	\$ 34.723,48	\$ 42.015,41
180641-0	BI0068MM		Renault Logan 1,6 8v Renault Sandero 1,6 8v	\$ 70.194,04	\$ 84.934,79
180641-8	BI0086MM		Renault Clio 1,2 / 1,4 / 1,6 - Renault Kangoo 1,2 / 1,4 / 1,6 Renault Megane / Scenic 1,6 8v Twingo 1,1 / 1,2 Symbol 1,6 8v (K7M)	\$ 68.897,71	\$ 83.366,23
180642-0	BI0093MM REEMPLAZO BI0102MMA		Renault Clio II 1,2 16v Renault Kangoo 1,2i D4K Renault Twingo 1,2	\$ 129.614,04	\$ 156.832,99
180643-0	BI1042MM REEMPLAZO BI0146MMAA		Renault Captur 1,6 16v 2018>	\$ 89.989,53	\$ 108.887,33
180650-0	BI0017MM REEMPLAZO BI0017MMA		VW Fox - Suram 2003> VW Gol Trend - Voyage VW Polo 1,6 / 2,0	\$ 100.962,65	\$ 122.164,81
180651-0	BI1002MM REEMPLAZO BI0078MMAA		VW Up 1,0 12v	\$ 71.854,17	\$ 86.943,55
180660-0	BI1021MM REEMPLAZO BI0103MMA		Toyota Etios Toyota Yaris	\$ 83.697,88	\$ 101.274,43

Artículos sombreados - Stock Disponible